

TR-7500GR 調査報告書

調査の結果を下記に示します。

定格出力	HI	10W	OK
	LOW	1W	OK

不良箇所

写真 1 の赤枠内に示す通り周波数表示部に表示不良があります。



写真 1




写真 2

写真 2 の赤枠内に示す様にプリント基板にランドの剥離とパターン切れが2ヶ所ありました。

(取り付けて有ったロータリースイッチを取り外して見たら判明、過去に手を加えた痕跡が有りました)




写真 3

写真 3 の赤枠内に示す様にジャンパ線を掛け補修する事に依り機能は回復し
写真 4 の様に表示出来修理を完了し、
写真 5 の通り異常なく動作致します。



写真 4



写真 5